


注意事項



※本產品使用於 100°C 以上之溫度，如撕下後，必須再黏貼一片雙面膠，再次使用


※ This product is used above 100 degrees, such as tearing, must paste one more of adhesive, can use again.

保固範圍

正常使用下，保證本產品使用品質一年，天災、人禍不在此保證內。

Under normal use, to ensure the quality of the product a year,
natural disasters, man-made is not within this warranty.

測溫應用






黏貼技術

步驟一：去漬油清潔表面

步驟二：擦試乾淨

步驟三：先黏貼測溫點

步驟四：再壓黏四週



Thermalpas